



## CARRIL DE ENTRADA (POLÍGONO 5 PARCELA 9002)

### DATOS BÁSICOS

**Id de ficha:** 107

**Id de GPA:** No consta

**Código de Ficha:** 110201-107

**Clasificación de Ficha:** Calles, Plazas y Caminos

**Denominación:** CARRIL DE ENTRADA (POLÍGONO 5 PARCELA 9002)

**Dirección:** Polígono 5 Parcela 9002 CAMINO DE ENTRADA. CONQUISTA (CÓRDOBA)

**Naturaleza Jurídica:** Dominio Público - Uso Público

**Naturaleza Física:** Vías Rústicas

**Situación Patrimonial:** Propiedad

**Clasificación Urbanística:** No Urbanizable (Rústico)

**Destino Funcional:** Circulación de vehículos y/o personas

**Cuenta PGCP:** 212 Infraestructuras

**Observaciones:** Pavimento de tierra.



### SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



### DATOS FÍSICOS

**Longitud de la vía:** 1.641,00 m

**Anchura Máxima de la vía:** No consta

**Anchura Media de la vía:** 6,00 m

**Anchura Mínima de la vía:** No consta

**Límite de la vía. Extremo 1:** No consta

**Límite de la vía. Extremo 2:** No consta



**Estado de Conservación:** Bueno

**Lindero N:** No consta

**Lindero S:** No consta

**Lindero E:** No consta

**Lindero O:** No consta

**Coordenadas:** No consta

**Coordenadas Geográficas:** 38.4302050, -4.5106846

**Descripción:** Tipo de firme: tierra y gravilla. Condiciones tránsito: sin obstáculos. Entorno: dehesa. Paraje: Cañada de la Pila, El Cercón. Elementos funcionales: merendero.

## DATOS CATASTRALES

**Referencia Catastral:** 14020A005090020000IM

**Valoración Catastral:** 0,00 €

**Suelo Catastral:** 0,00 €

**Construcción Catastral:** 0,00 €

**Observaciones:** IMPRODUCTIVOAgrario

## IMÁGENES

No consta