



## MIRADOR PUENTE TRIÁNGULO

### DATOS BÁSICOS

**Id de ficha:** 27

**Id de GPA:** No consta

**Codigo de Ficha:** 110101-27

**Clasificación de Ficha:** Edificios

**Denominación:** MIRADOR PUENTE TRIÁNGULO

**Dirección:** CL BARRIO ESTACION S/N 14448  
CONQUISTA (CÓRDOBA)

**Núcleo Urbano:** Centro Urbano

**Naturaleza Jurídica:** Dominio Público - Uso Público

**Naturaleza Física:** Edificaciones y otras  
construcciones

**Situación Patrimonial:** Propiedad

**Clasificación Urbanística:** Urbano

**Destino Funcional:** Otros

**Cuenta PGCP:** 211 Construcciones



### SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



### DATOS FÍSICOS

**Superficie del Terreno:** No consta

**Superficie Útil:** No consta

**Superficie Construida:** 80,00 m<sup>2</sup>

**Año de Construcción:** 1940

**Plantas Bajo Rasante:** No consta

**Plantas Sobre Rasante:** No consta



**Estado de Conservación:** Bueno

**Lindero N:** Ref. catastral 14020A001090060000IX

**Lindero S:** Piscina municipal (resto de la ref. catastral 9523301)

**Lindero E:** Ref. catastral 14020A001090060000IX (Arroyo Navagrande)

**Lindero O:** Ref. catastral 14020A001090060000IX (Arroyo Navagrande)

**Coordenadas:** No consta

**Coordenadas Geográficas:** 38.4086270, -4.4971197

**Descripción:** No consta

## DATOS CATASTRALES

**Referencia Catastral:** 9523301UH6592S0001MK

**Valoración Catastral:** 0,00 €

**Suelo Catastral:** 0,00 €

**Construcción Catastral:** 0,00 €

**Observaciones:** Deportivo

## IMÁGENES



Imagen del expediente de rectificación anual del inventario de bienes y derechos (año 2013).