



## CAMINO DE NAVAGRANDE (POLÍGONO 1 PARCELA 9002)

### DATOS BÁSICOS

**Id de ficha:** 66

**Id de GPA:** No consta

**Código de Ficha:** 110201-66

**Clasificación de Ficha:** Calles, Plazas y Caminos

**Denominación:** CAMINO DE NAVAGRANDE (POLÍGONO 1 PARCELA 9002)

**Dirección:** Polígono 1 Parcela 9002 CAMINO DE NAVAGRANDE. CONQUISTA (CÓRDOBA)

**Naturaleza Jurídica:** Dominio Público - Uso Público

**Naturaleza Física:** Vías Rústicas

**Situación Patrimonial:** Propiedad

**Clasificación Urbanística:** No Urbanizable (Rústico)

**Destino Funcional:** Circulación de vehículos y/o personas

**Cuenta PGCP:** 212 Infraestructuras

**Observaciones:** Pavimento de tierra.



### SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



### DATOS FÍSICOS

**Longitud de la vía:** 2.963,00 m

**Anchura Máxima de la vía:** No consta

**Anchura Media de la vía:** 8,00 m

**Anchura Mínima de la vía:** No consta

**Límite de la vía. Extremo 1:** No consta



**Límite de la vía. Extremo 2:** No consta

**Estado de Conservación:** Bueno

**Lindero N:** No consta

**Lindero S:** No consta

**Lindero E:** No consta

**Lindero O:** No consta

**Coordenadas:** No consta

**Coordenadas Geográficas:** 38.4297580, -4.5015993

**Descripción:** Tipo de firme: tierra y gravilla. Condiciones tránsito: con elementos que dificultan el tránsito. Entorno: dehesa. Paraje: El Cercón, Navagrande. Puntos de interés: arqueología minera.

## DATOS CATASTRALES

**Referencia Catastral:** 14020A001090020000IO

**Valoración Catastral:** 0,00 €

**Suelo Catastral:** 0,00 €

**Construcción Catastral:** 0,00 €

**Observaciones:** IMPRODUCTIVOAgrario

## IMÁGENES

No consta